GVB
Wir versichern Ihr Gebäude.


Objekt	SISELEN SCHULHAUSSTRASSE 8	BSA-Nr.	114145
		Geschäftsfall-Nr.	10005075
Inspektionsdatum	15. April 2020	Vertrag-Nr.	16851
Inspektor	Hildegard Schild		

Datum Ittigen, 23. April 2020

Inspektionsergebnis

1100	**Brandverhütung und organisatorische Massnahmen**	
1102	Die Informationen zum Verhalten in Brandfall sind für Gäste und Personal ersichtlich.	✓
1200	**Tragwerk und Brandabschnitte**	
1201	Die Fluchtwege sind mit Feuerwiderstand von den übrigen Nutzungen abgetrennt.	✗
1204	Die Brandschutztüren sind geschlossen, selbstschliessend oder durch ein automatisches System angesteuert.	✓
1300	**Flucht- und Rettungswege**	
1302	Die Fluchtwege sind freigehalten und jederzeit zugänglich.	✗
1304	Die Notausgänge lassen sich jederzeit ohne Hilfsmittel öffnen.	✓
1306	Die Fluchtwege (Anzahl/Durchgangsbreiten) stimmen mit der Nutzung überein.	✓
1308	Die Fluchtwege und Notausgänge sind entsprechend der Nutzung gekennzeichnet.	✗
1400	**Fluchtwegkennzeichnung und Sicherheitsbeleuchtung**	
1401	Die Sicherheitsbeleuchtung ist entsprechend der Nutzung vorhanden.	✗
1402	Die sicherheitsbeleuchtete Kennzeichnung und die Sicherheitsbeleuchtung werden regelmässig gewartet (Kontrollbucheinträge).	✗
1500	**Löscheinrichtungen**	
1501	Die Löscheinrichtungen sind entsprechend der Nutzung vorhanden.	✓
1502	Die Löscheinrichtungen sind deutlich erkennbar.	✓
1900	**Blitzschutzsystem**	
1901	Das Gebäude verfügt entsprechend der Nutzung über ein Blitzschutzsystem.	✓
1902	Auf- und Anbauten sowie Befestigungen sind augenscheinlich korrekt installiert.	✓
1904	Die Messung hat die Funktionstüchtigkeit bestätigt.	✓
2100	**Technikraum / Heizungsraum**	
2101	Der Heizraum ist als Brandabschnitt ausgebildet.	✓
2102	Der Heizraum wird entsprechend der Aggregatleistung frei von Fremdmaterial bzw. frei von leicht brennbarem Material gehalten.	✓
2103	Die Frischluftzufuhr ist direkt vom Freien oder über einen EI30-Kanal sichergestellt.	✓
2300	**Gefährliche Stoffe**	
2301	Die brennbaren Flüssigkeiten sind entsprechend dem Flammpunkt und der Menge gelagert.	✓

GVB Services AG
Papiermühlestrasse 130, 3063 Ittigen
Telefon 031 925 11 55, Fax 031 925 15 40
inspection@gvb.ch, www.gvb.ch



Hildegard Schild
(Brandschutzinspektor)